

## L92-1Y 温湿度验证记录仪

**L92-1Y 温湿度验证记录仪**对仓库常温库、阴凉库、冷藏箱包、冷库温湿度自动监测系统验证。商品在贮存的过程中，有温湿度的要求，仓库的温湿度自动监测系统是否符合商品贮存的要求，需进行验证。

**目的：**建立库房温湿度验证方案，证明库房温湿度系统是否可以自动运行及监测，24 小时内库房的温度和湿度达到规定要求。

### 产品特点：

- \*独特的传感器仓设计；测量更加精确；
- \*自带开关键；随意开关机；
- \*仪器小巧精致 只有信用卡大小；
- \*自带 USB 通讯接口，数据下载便捷；
- \*高强度外壳，人性化设计，安装方便；
- \*绿色软件，无需安装，适合任意系统；



### 验证内容：

1. 检查资料 and 文件是否符合 GSP 管理要求。
2. 检查并确认库房空调安装是否符合设计要求。
3. 检查并确认库房空调运行是否符合设计要求。
4. 检查并确认温度和湿度是否符合仓储要求。

## 产品型号：L92-1Y

测量参数：温度+湿度

类 型：内置

传 感 器：温度高精度热敏电阻 NTC 传感器

温度范围：-40~70℃

温度精度：±0.1℃

传 感 器：湿度：美国进口高精度霍尼韦尔传感器

湿度范围：0~100%RH

湿度精度：±1%RH

有无显示：有（温度湿度自动切换显示）

分 辨 率：温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH

记录容量：16000 组（半小时记录一次可连续记录 1 年左右）

记录间隔：2 秒~24 小时任意可调

启动方式：立即启动/定时启动/手动启动

停止方式：存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止

查看按钮：可随时查看记录在仪器内的温度和湿度最大值、最小值及平均值

开关按钮：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录

报警设置：可在软件中设置温度湿度上下限报警

报警提示：超限报警，液晶“AL”提示

电池型号：3.6V 高能锂电池

电池提示：电池电量低时，有电池符号提示

通讯方式：自带 USB 数据线，USB2.0 通讯

电池寿命：一年以上

保护等级：IP54

外观尺寸：87\*54\*18mm（同银行卡大小，方便携带）

外壳颜色：灰白色

外壳材料：ABS 无毒塑料

仪器重量：60g

**随机配件：**应用软件、合格证、保修卡、说明书、质量技术监督检测院校准证书、备用电池等